

# 129 千葉市 花見川区 花見川小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】



<状況>  
 歩車分離されておらず、坂道やカーブで見通しが悪く危険を感じる。  
 (対策前)

(対策後)

<対策案>  
 除草及び土砂撤去【道路】

<実施時期>  
 【道路】平成29年度済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」