

# 17 千葉市 若葉区 坂月小学校校区 通学路対策箇所図



位置図

 : 対策箇所

 : 路肩のカラー化  
L=0.7km

対策検討メンバー【実施主体】  
 ・小学校【学校】  
 ・道路管理者【道路】  
 ・千葉東警察署【警察】



< 状況 >  
道幅が狭く通学に危険。



(対策前)



(対策後)

< 対策内容 >  
路面標示の補修 【道路】  
 < 実施時期 > 対策済【道路】



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」