


# 23 千葉市 花見川区 長作小学校校区 通学路対策箇所図



— : 路肩のカラー化  
L=0.1km

● : 対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】



(対策後)

＜対策案＞  
区画線の補修【道路】

＜実施時期＞  
【道路】平成30年度

＜状況＞  
歩道橋の目隠し板が破損しており危険である。  
(対策前)



(対策後)



＜対策案＞  
目隠し板の補修【道路】

＜実施時期＞  
【道路】平成29年度済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

