33 千葉市 中央区 宮崎小学校校区 通学路対策箇所図



路肩のカラー化 L=0.6km



「この背景地図等データは国土地理院の電子 国土Webシステムから配信されたものである。」

:対策箇所



<状況> 三差路で見通しが悪い状況である。




<対策前>



<対策後>

<対策内容>路面標示「交差点注意」

<対策時期>対策済



対策検討メンバー【実施主体】

- •教育委員会
- •小学校【学校】
- •道路管理者【道路】
- •千葉中央警察署【警察】



<状況>

三差路で見通しが悪い状況である。



<対策前>



<対策後>

<対策内容>矢羽根

<対策時期>対策済