


# 107 千葉市 中央区 大巖寺小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



— : 路肩のカラー化  
L = 0.8km

○ : 対策箇所



対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉中央警察署【警察】



<状況>  
変則的な交差点で横断中に車両が突っ込んでくる



<対策前>



<対策後>

<対策内容>  
横断歩道内のカラー化 [道路]  
<対策時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」