

92 千葉市 花見川区 柏井小学校校区 通学路対策箇所図(1/2)




＜状況＞
 信号機がなく、通学時間帯の交通
 量が多く、横断時に危険を感じる。
 (対策前)



(対策後)

＜対策案＞
 交差点巻込部カラー化【道路】
 ＜実施時期＞
 【道路】平成30年度




(対策後)



＜対策案＞
 路面標示「学童注意」設置【道路】
 ＜実施時期＞
 【道路】平成30年3月

92 千葉市 花見川区 柏井小学校校区 通学路対策箇所図(2/2)



<状況>
 スクールゾーン標示が
 消えている。
 (対策前)



(対策後)

<対策案>
 スクールゾーン補修【道路】
 <実施時期>
 【道路】平成30年度

<状況>
 横断歩道の歩行者溜りまで車が
 入ってくる。
 (対策前)



(対策後)



<対策案>
 外側線(巻込部)設置
 路肩カラー化 【道路】
 <実施時期>
 【道路】平成29年10月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

