

5 千葉市 中央区 院内小学校校区 通学路対策箇所図

● :対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉中央警察署【警察】



<状況>
自転車をおりずに通路を通る人が多いので危険

<対策前>

<対策後>

<対策内容>
車止め設置 [道路]
<対策時期> 対策済

<対策後>

<対策内容>
スクールゾーンの補修 [道路]
<対策時期> 対策済

<状況>
スクールゾーンの路面標示が消えていて危険である

<対策後>

<対策内容>
外側線引直し [道路]
<対策時期> 対策済

<状況>
外側線が消えていて、危険である

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」