

緊急合同点検実施箇所 通学路対策箇所一覧

平成25年11月30日時点

箇所 図 No	学校名	箇所 No	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	実施時期
1	寒川小学校	1	中央区寒川町1丁目205 寒川小前	通学路が狭く交差点部が分かりづらい	クロスマークの設置	道路管理者	対策済
		2	中央区寒川町3丁目79付近	通学路であるが表示がない	スクールゾーンの路面標示	道路管理者	対策済
2	登戸小学校	3	中央区登戸2丁目14付近（登戸小学校入口交差点）	交差点形状が複雑（五差路交差点）であり危険	職員による見守り強化	学校	対策済
3	鶴沢小学校	4	中央区亀岡町5付近	交通量が多いが、路肩が狭く危険	区画線の引き直し、路肩のカラー化 ポストコーンの設置	道路管理者	対策済
		5	中央区亥鼻3丁目6-16付近	交通量が多いが、路肩が狭く危険	職員による見守り強化	学校	対策済
4	松ヶ丘小学校	6	中央区大森町497付近	歩行空間が狭く危険	区画線の引き直し、路肩のカラー化	道路管理者	対策済
		7	中央区松ヶ丘552付近	交差点部に歩行者溜まりがなく危険	区画線の引き直し	道路管理者	対策済
5	宮崎小学校	8	中央区宮崎町663付近	通り抜け車両が多く危険	路肩のカラー化、路面標示「学童注意」の設置	道路管理者	対策済
		9	中央区宮崎1丁目3付近	通り抜け車両が多く危険	路面標示「学童注意」の設置・優先本線車線（ドット線）の設置	道路管理者	対策済
					横断歩道の引き直し	警察	対策済
6	仁戸名小学校	10	中央区仁戸名町380 仁戸名小前	通り抜け車両が多く危険	路肩のカラー化	道路管理者	対策済
		11	中央区仁戸名町368付近	道路が狭くて危険	スクールゾーン標示の設置	道路管理者	対策済
		12	中央区仁戸名町442付近	見通しが悪く、車両も多く危険	通学路の変更	学校	対策済
7	星久喜小学校	13	中央区星久喜町1157付近	通り抜け車両が多く危険	区画線の設置、路肩のカラー化	道路管理者	対策済
8	稲毛第二小学校	14	美浜区稲毛海岸5丁目7 小学校前	横断歩道の巻き込み部が危険	区画線の引きなおし、車止めの設置	道路管理者	対策済
		15	美浜区稲毛海岸5丁目1-2付近	大規模開発により、通学児童が急増している	注意喚起の標識の設置	道路管理者	対策済
					信号機の設置検討	警察	未定

9	花園小学校	16	花見川区花園町2丁目11付近	交差する道路の主従が明確でなく危険	優先本線車線（ドット線）の設置、路面標示「とび出し注意」の設置	道路管理者	対策済
		17	花見川区花園町5丁目17付近	交通量が多く、歩車分離が成せれておらず歩行スペースが狭いため危険	路側帯カラー化、路面標示「学童注意」の設置	道路管理者	対策済
10	長作小学校	18	花見川区長作町1265-5付近	交通量が多く、横断歩道において歩行者溜まりが無く危険	区画線のリブ化、ガードレールの延長	道路管理者	対策済
					セイフティウォッチャーの増員	学校	対策済
				交通量が多く、歩行者スペースが狭小のため危険	優先車線車道（ドット線）の設置、ポストコーンの設置、路肩のカラー化	道路管理者	対策済
11	作新小学校	19	花見川区作新台7丁目1	歩行者スペースが狭小のため危険	通学路の変更	学校	対策済
				交通量が多く、横断歩道に歩行者溜まりが無く危険	ポストコーン設置	道路管理者	対策済
12	花見川第三小学校	20	花見川区天戸町1464-4付近	交通量が多く、歩行者スペースが狭小のため危険	路肩のカラー化、路肩の拡幅、区画線のリブ化、ストップマーク設置、停止線前カラー化、区画線の引き直し	道路管理者	対策済
13	上の台小学校	21	花見川区幕張本郷7丁目29-23付近	大型車の通行が多く、横断歩道等もなく危険	優先本線車線（ドット線）の設置、注意喚起看板「学童注意」設置	道路管理者	対策済
					路面標示（一時停止、止まれ）引き直し	警察	対策済
14	さつきが丘西小学校	22	花見川区さつきが丘2丁目14付近	交通量が多く、児童が登校する際に信号設置のされていない横断歩道を横断しなければいけないため危険	イメージハンプ設置、警戒標識設置、注意看板設置、ストップマーク設置、減速ドット設置	道路管理者	対策済
15	千草台小学校	23	稲毛区天台5丁目10-3～天台6丁目2-4	交通量が多く、歩行者スペースが狭小のため危険	路肩のカラー化、路肩の拡幅、イメージハンプの設置	道路管理者	対策済
		24	稲毛区天台5丁目22-10～12-1	交通量が多く、歩行者スペースが狭小のため危険	路肩のカラー化、路面標示「学童注意」	道路管理者	対策済
					停止線、横断歩道の引き直し	警察	対策済
16	あやめ台小学校	25	稲毛区園生町446付近	交通量が多く、T字路での見通しが悪く危険	路側帯カラー化、スクールゾーン設置、路面標示「学童注意」、ストップマーク設置	道路管理者	対策済
					カーブミラー周りの樹木伐採等環境整備	学校	対策済
17	草野小学校	26	稲毛区園生町400-60付近	交通量が多く、横断歩道に、歩行者溜まりが無く危険	路面標示「学童注意」の補修	道路管理者	対策済
18	小中台南小学校	27	稲毛区小中台町579付近	交通量が多く、歩行者スペースが狭く、見通しが悪い ため危険	路面標示「学童注意」	道路管理者	対策済
					教員等による見守り強化	学校	対策済

19	白井小学校	28	若葉区野呂町222付近	横断歩道手前に送迎用の車が駐車するため、死角になり、危険	区画線の設置・路面標示設置・ポストコーン設置	道路管理者	対策済
20	若松小学校	29	若葉区若松町432付近	横断歩道が無く、交差点を横断する際に危険	車止め設置	道路管理者	対策済
					横断歩道新設	警察	対策済
		30	若葉区若松町416付近	区画線が薄れて、交差点が分かりづらい。	ドット線設置	道路管理者	対策済
					横断歩道等の引き直し	警察	対策済
21	小倉小学校	31	若葉区小倉台4-3-12付近	スピードを落とさず走行する車両が多いため危険	路面標示（学童注意）・区画線設置（クロスマーク）	道路管理者	対策済
					通学路の変更	学校	対策済
		32	若葉区小倉台4-10-5付近	横断歩道が無く、交差点を横断する際に危険	車止め設置・外側線の位置変更等	道路管理者	対策済
22	北貝塚小学校	33	若葉区都賀5-20-1付近	五差路交差点であることから、歩行者信号が青でも危険な場合がある。	安全な経路を通るよう指導	学校	対策済
23	千城台旭小学校	34	若葉区千城台東3-16-1付近	横断歩道はあるが、止まらない車両が多いため危険	路面標示（横断者注意）	道路管理者	対策済
					児童横断時の横断旗利用を指導	学校	対策済
24	都賀の台小学校	35	若葉区若松町531-18付近	左折車両による歩行者への巻きこの危険性が高い	車止め設置	道路管理者	対策済
					歩行者だまりとして、民地スペースを活用	学校	対策済
25	誉田小学校	36	緑区誉田町1丁目136付近	歩道がなく、交差点付近で車が児童がいても速度を落とさないのが危険	路面標示” とび出し注意” の設置	道路管理者	対策済
		37	緑区誉田町2丁目2付近（太田屋酒店前交差点）	交差点付近の見通しが悪く、交通量が多く危険	車道カラー舗装化	道路管理者	対策済
					信号機の設置検討	警察	未定
		38	緑区誉田町1丁目783 誉田郵便局前	スクールゾーン表示が消えて運転者へ通学路の認識ができない	スクールゾーン表示の引き直し	道路管理者	対策済
26	平山小学校	39	緑区鎌取町273付近		通学路の変更（片寄せ）、高校へ自転車指導要請	学校	対策済
					信号機の設置	警察	対策済
27	越智小学校	40	緑区越智町770-88付近	見通しが悪くカーブになっていて危険	路面標示（とび出し注意）の設置	道路管理者	対策済
					セーフティウォッチャーとの連携強化	学校	対策済
28	扇田小学校	41	緑区おゆみ野中央1丁目12（扇田小学校前交差点）	住宅地内での車のスピードが速く、危険	沿道住民へ注意喚起の周知	学校	対策済