




102 千葉市 若葉区 源小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】
・小学校【学校】
・道路管理者【道路】



< 状況 >
交差点部の横断歩道が薄い。



(対策前)



(対策後)

< 対策内容 >
横断歩道の補修【警察】
< 実施時期 > 対策済【警察】