

# 42 千葉市 稲毛区 あやめ台小学校校区 通学路対策箇所図



— : 路肩のカラー化  
L=0.4km

● : 対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
  - ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】

<状況>  
道幅が狭く、抜け道になっているため登校時の児童の後ろ側から右折してくる車が多く危険を感じる。



<対策前>



<対策後>

<対策内容>  
路面標示「学童注意」設置【道路】  
<実施時期> 対策済



<状況>  
正門前であり、多くの児童が横断するが自動車がスピードを出し、危険を感じる。



<対策前>



<対策後>

<対策内容>  
減速ドット線設置【道路】  
<実施時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」