

12 千葉市 稲毛区 園生小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

— : 路肩のカラー化
L = 1.4km



<状況>
カーブミラーが雑草に覆われていて見えなくなっている。



<対策後>

<対策内容>
雑草の除草【道路】
<実施時期> 対策済

<状況>
横断歩道部の児童の飛び出しの危険性がある。



<対策内容>
注意喚起看板を設置【道路】
<実施時期> 対策済
<対策後>

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」