



17 千葉市 若葉区 坂月小学校校区 通学路対策箇所図



<状況>
道路の道幅が狭い。



(対策前)



(対策後)

<対策内容>
路面のカラー化【道路】
<実施時期>
対策済【道路】



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」



<状況>
警戒標識が薄くなっている。



(対策前)



(対策後)

<対策内容>
警戒標識の修繕【道路】
<実施時期>
対策済【道路】