

# 8 千葉市 稲毛区 都賀小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
  - ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】

< 状 況 >  
 道路が狭く、片側にしか歩道がない。  
 自動車通行止め規制(時間指定)が  
 解除され、交通量が増加し危険。



< 対策後 >

< 対策内容 >  
 通学路の路肩カラー化【道 路】

< 実施時期 > 対策済



< 状 況 >  
 通学児童が横断するが、道路が  
 カーブしており見通しが悪く、かつ  
 交通量が多いため危険。



< 対策前 >



< 対策後 >

< 対策内容 >  
 路面標示「学童注意」設置  
 【道 路】

< 実施時期 > 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子  
 国土Webシステムから配信されたものである。」