

令和 6 年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

				学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
N o	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
28	誉田小	緑区誉田町2丁目2 1 付近（踏切）	踏切で車両がすれ違う際に、道幅が狭く接触やはみだしで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	済	安全設備の補修（ガードパイプの移設）		
29	誉田小	緑区誉田町2 丁目2 番地付近	道路舗装のない砂利道、さらに坂道のため転ぶ児童がいるため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	—		—	
30	誉田小	緑区誉田町1丁目付近（ローソン近く）	歩道が狭く、左折車の巻き込みが危険である	—		済	路面標示の補修（外側線と白線の補修）		
31	誉田小	緑区誉田町1丁目付近（ローソン近く）	路面標示（スクールゾーン）が薄くなり、運転手にスクールゾーンと認識されにくい ため危険を感じる。	—		済	路面標示補修（路肩カラー）		
32	誉田小	緑区誉田町1 丁目付近 交番・消防署の裏	抜け道となっており、一時停止等の標識もないため、児童の横断に危険を感じる。 また、消防署の建物が通行中の車両より死角となり、運転手に歩行者が認識しにくい。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	—		済	交通指導取締り
38	平山小	緑区辺田町1 4 5 － 1 付近	通行規制箇所であるが、通行量も多く、坂道のため車両速度も速く接触の危険を感じる。 児童は横断歩道を渡ったのち、塀側に渡り通行するため、横断時に車両との接触の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化（延長）	R 7年度以降完了予定	安全設備の改修
39	平山小	大網街道から外房有料道路への入口 緑区鎌取町2 7 3 － 2 4 付近	交通量が多く、通行者の横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	注意看板	—	
104	誉田東小	緑区誉田町2 丁目2 1 － 7 7 5 付近交差点	交通量の多い交差点で、路面表示が薄くなり、運転者に認識されにくく危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（白線、自転車通行帯）	—	
105	誉田東小	緑区高田町4 1 6 － 1 7 付近 たかだの森公園の前	横断歩道が設置されておらず通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。 地域自治会からの要望あり。	済	児童への交通安全教育	—		R 7年度以降完了予定	横断歩道の設置
106	誉田東小	緑区高田町1 0 7 8 － 1 付近 セブンイレブン高田町店の前	コンビニの駐車場前で、車両の出入りが多く、路面表示が薄れ運転者に認識されにくくなっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
107	誉田東小	緑区高田町1 0 7 5 － 2 2 付近 たかだの森緑地横の道	多くの児童が通学路として利用しており、グリーンベルトが消えている。グリーンベルトの補修を要望する。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化（補修）	—	
114	小谷小	おゆみ野4 丁目 たいこ橋	グリーンベルトがあるが、自転車の通行量が多く、傾斜があるためスピードが出ており歩行者と接触の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	済	ガードポール設置	—	

令和 6 年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

				学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
N o	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
115	小谷小	おゆみ野 5 丁目 パチンコ店付近	横断歩道のない箇所（パチンコ屋付近）で横断してしまう児童がおり危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		R 7 年度以降完了予定	路面表示の補修（横断歩道、ダイヤモンド）
142	誉田小	緑区誉田町 1 丁目 7 9 1 付近	通学路に指定されているが歩道がなく幅員も狭いため、危険である。	—		済	路肩のカラー化	—	