

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
187	誉田小	緑区 誉田南公園周辺道路	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
188	誉田小	緑区 誉田町2-958-1付近	坂道やカーブ等で見通しの悪く、歩車分離されていない道路で、車両の速度が上がりやすいため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	ポストコーン	—	
189	誉田小	緑区 誉田小学校前 ENEOSが`リンスant` 付近交差点	変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	ポストコーン	済	一時停止の位置を調整
190	誉田小	緑区 誉田町2-2-125 付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修	済	一時停止線補修
200	平山小	緑区 鎌取町77付近	見通しの悪いカーブを横断するが、付近に横断歩道がないため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
201	白井小	緑区～若葉区 国道126号高田インター入り口～泉自然公園入口までの道路(市道 誉田町野呂町線)	車両の抜け道となっており交通量が多く、大型トラック等も通行するため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R5年度以降完了予定	歩道新設	—	
426	誉田東小	緑区 誉田町2-20周辺 県道129号線(誉田停車場中野線)	道が狭く、通勤車両が速度を落とさず走行しているため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	—	
427	大木戸小	緑区 大高町41-285付近(大木戸新田交差点)～大高町26-48付近(ひだまり農園看板T字路)	大型トラック等が頻繁に走行しており、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	路面標示（注意喚起）	—	
428	大木戸小	緑区 大木戸町317(大木戸小昇降口前門側)～大木戸町441-10付近	道が狭く、車両の抜け道としても利用され特に雨天時は交通量が多い。車両の速度が上がりやすく、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
482	泉谷小	緑区おゆみ野中央7-16-2付近 (六通り)	路面標示（横断歩道）が消えており、車両から見えづらいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修
483	泉谷小	緑区おゆみ野中央3-10-3付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
499	小谷小	緑区おゆみ野5-47-1付近 (パチンコ屋の駐車場と駐車場の間)	草が生い茂り見通しが悪いため、危険を感じる。	済	関係者への働きかけ	—		—	
500	小谷小	緑区 おゆみ野のりくら公園	草・木により見通しが悪いため、危険を感じる。	済	関係者への働きかけ	—		—	
501	小谷小	緑区 都市計画道路 塩田町菅田町線(千葉県水道局菅田給水所近辺～おゆみ野夏の道公園までの歩道沿い)	歩道脇に草が生え通行の妨げとなっており、迂回する自転車と児童の接触に危険を感じる。	済	関係者への働きかけ	済	草刈	—	
502	大椎小	緑区あすみが丘9-3-1付近十字路	信号機が設置されていない交差点であり、登校時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修
503	大椎小	緑区あすみが丘9-2付近	住宅街の中で道が狭く、車両の抜け道となっていて交通量が多い。すれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
504	大椎小	緑区あすみが丘6-38付近	登校時間帯の交通量が多い道であるが、路面の標示（横断歩道）が消えかかっており、不明確なため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修
505	有吉小	緑区 春の道遊歩道	遊歩道ではあるが、自転車と歩行者の進路が区別されていないため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	注意看板	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
506	有吉小	緑区おゆみ野1-45-14付近	車両の抜け道で速度が上がりやすい。カーブミラーが樹木で隠れており目視できないため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
507	有吉小	緑区おゆみ野2-35-1付近	車両の速度が上がりやすく、児童との接触に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
511	おゆみ野南小	緑区おゆみ野南2-25付近	見通しが悪く、車両から児童の姿を認識できないため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	路面標示（注意喚起）	—	
512	おゆみ野南小	緑区おゆみ野南4-26付近	交通量が多く車の速度が上がりやすい。路面標示（車道外側線）が消えかかっている。	済	家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	区画線補修	—	