

土質柱状図

標

高: K. R. M. - G. 07 m

調査件名: 千葉市立上の台小学校屋内運動場、プール新築地質調査委託


孔内水位: 6.70 m

調査場所: 千葉県千葉市幕張2-2934

使用機械名: KR-100

調査年月日: 昭和56年4月17日~4月18日

調査担当者:



備考

試料採取の方法

土質柱状図

No. 6

標高: K. B. M. + 0.04 m

調査件名: 千葉市立上の台小学校屋内運動場、プール新築地質調査委託


孔内水位: 6.90 m

調査場所: 千葉県千葉市幕張 2-2934

使用機械名: KR-100

調査年月日: 昭和 56 年 4 月 18 日 ~ 4 月 21 日

調査担当者:



ボーリングNo.

シート No

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立上の台小学校エレベータ設置土質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1			調査位置		千葉市花見川区幕張本郷4丁目8番1号					北緯	35° 40' 5.19"			
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課					調査期間		令和 3年 4月 23日 ~ 3年 4月 28日				東経	140° 3' 1.27"		
調査業者名				主任技師				現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	KBM +0.003m	角 180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤 勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用 機種	試錐機			SH-2		ハンマー 落下用具	半自動落下装置	
総掘進長	29.45m							エンジン			TF90V-E		ポンプ	V5-P	

