



ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市稲毛区保健福祉センター（仮称）新築地質調査業務委託

[illegible]

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.1			調査位置		千葉市稲毛区穴川4丁目236-50						北緯	35°38'9"	
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課					調査期間		平成18年12月12日～18年12月15日				東経	140°6'18"	
調査業者名				主任技師				現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	TP +23.18m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	東邦地下工機 D0-D		ハンマー落下用具	半自動落下装置	
総掘進長	39.22m								エンジン	NFDK-9		ポンプ	V6-B	

[illegible]



ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市稲毛区保健福祉センター（仮称）新築地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No. _____

ボーリング名	No.2			調査位置		千葉市稲毛区穴川4丁目236-50						北緯	35°38'8"		
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課					調査期間	平成18年12月15日～18年12月19日					東経	140°6'20"		
調査業者名				主任技師					現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	TP +23.45m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	東邦地下工機 D0-D		ハンマー落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	39.23m								エンジン	NFDK-9		ポンプ	V6-B		

標 尺 m	標 高 m	層 厚 m	深 度 m	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内水位m / 測定月日	標 準 貫 入 試 験					原 位 置 試 験		試料採取			室内試験 ()	掘 進 月 日					
											深 度 m	10cm毎の 打撃回数			打撃 回数／貫入量 cm	N 値 - ○ -	深 度 m	試 験 名 および結果	深 度 m	試料 番号			採 取 方 法				
												0 10	10 20	20 30													
1					埋土	暗茶 褐～ 暗褐			表層15cm程度碎石で覆われる。 以下暗茶褐色を呈する粘性土主体 の埋土。 0.95m付近より暗褐色を呈する。	12/16 6.95	1.15				8	8.0											
2							1.45	3			3	2	8	30													
3	20.40	3.05	3.05				2.15	3			4	5	12	30													
4					ローム	茶褐			含水量中位。 粘性中位。 炭化物・スコリア混入。 部分的にやや含水量の多いところ が見られる。		3.15	2	1	1	4	4.0											
5							3.45	15			8	7	30														
6	17.65	2.75	5.80				4.15	1			2	1	4	3.8													
7	16.75	0.90	6.70		凝灰質 粘土	茶褐			含水量中～多い。 粘性中～強い。炭化物混入。 部分的に若干の砂分を含む。		4.47		15	7	32												
8	15.70	1.05	7.75				6.00	0					1	0.6													
9	14.55	1.15	8.90				7.15	1			2	1	4	3.5													
10					砂質 粘土	茶褐 灰			含水量中位。粘性中位。 全体的に砂分を含む。 炭化物混入。色調一定せず。		7.49		17	7	34												
11							8.15	2			2	3	7	7.0													
12							8.45						30														
13					粘土質 細砂	茶褐 灰			含水量中～多い。 砂の粒子不均一。 全体的に粘土分を含む。		9.15	5	6	6	17	17.0											
14							9.45						30														
15							10.15	5			5	6	16	16.0													
16									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		10.45				30												
17							11.15	4			5	8	17	17.0													
18							12.15	5			7	7	19	19.0													
19									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		12.45				30												
20							13.15	4			5	6	15	15.0													
21							14.15	5			5	6	16	16.0													
22									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		15.15	6	7	8	21	21.0											
23							15.45						30														
24							16.15	5			6	8	19	19.0													
25									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		17.15	6	8	9	23	23.0											
26							17.45						30														
27							18.15	6			8	10	24	24.0													
28									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		19.15	8	10	15	33	33.0											
29							19.45						30														
30							20.15	7			9	11	27	27.0													
31									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		20.45				30												
32							21.15	8			9	11	28	28.0													
33							21.45						30														
34									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		22.15	7	9	10	26	26.0											
35							22.45						30														
36							23.15	6			8	13	27	27.0													
37									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		23.45				30												
38							24.15	9			16	19	44	44.0													
39							24.45						30														
40									含水量中位。 砂の粒子不均一。 炭化物少量混入。 全体的に若干の粘土分を含む。 13m付近より茶褐灰色を呈する。 15m付近より砂の粒子細かくほぼ 均一となる。 雲母片混入。 23m付近部分的に粘土をシーム状 に挟む。		25.15																
41																											
42																											

ボーリング柱状図

調査名

千葉市稲毛区保健福祉センター（仮称）新築地質調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	No.3	調査位置	千葉市稲毛区穴川4丁目236-50					北緯	35°38'7"				
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課					調査期間	平成18年12月20日～18年12月25日			東経	140°6'21"		
調査業者名	主任技師					現場代理人	コア鑑定者			ボーリング責任者			
孔口標高	TP +23.59m	角	180° 上	90°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦地下工機 D0-D	ハンマー 落下用具	半自動落下装置
総掘進長	40.27m	度			向				エンジン	NFDK-9	ポンプ	V6-B	

