試錐No.　千葉市立小中台小学校増築地質調査委託。　**土質柱状図**　報告用紙

調査場所　千葉市小中台町 824 番地。　調査期間、昭和 57 年 4 月 22 日 ～　年　月　日

地点 No.　標高 0.0 M　孔内水位 10.70 M　調査員

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	図表	土質名	色調	観察
		0.80	0.80		埋土	暗灰	レキ混りローム及び埋土
							0.80付近茶色ローム
							層となる。
							腐植物混入。
		4.50	3.70		ローム	茶褐	
		5.30	0.80		ローム質粘土	茶褐	腐植物混入。
							5.30付近黄色
							砂となり色の調化
							多い。
							含水中位
				Q			貝ガラ所々はさむ。
							雲母混入。
				Q			粘土層レンズ状に
							はさむ。
		25.50	20.20		細砂	褐灰	
				Q			固結粘土層ブロック
				Q			状に多く混り。
					貝ガラ混り		貝ガラ多く混る。
				Q			
		30.30	4.80	Q	細砂	褐灰	

相対密度	相対調度	資料番号	深度 M	N値 [回/cm]	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
			1.15	4	1	1	2
	やわらかい。		1.45				
			2.15	3	1	1	1
			2.45				
			3.15	3	1	1	1
			3.45				
			4.15	3	1	1	1
			4.45				
	中位の		6.15	17	5	6	6
			6.45				
			7.15	19	5	6	8
			7.45				
			8.15	20	5	8	7
			8.45				
			9.15	16	4	6	6
			9.45				
			10.15	17	5	6	6
	中位の		10.45				
			11.15	19	5	6	8
			11.45				
			12.15	22	6	8	8
			12.45				
			13.15	21	5	8	8
			13.45				
			14.15	24	6	8	10
			14.45				
	密な。		15.15	29	7	9	13
			15.45				
			16.15	42	12	15	15
			16.45				
			17.15	41	12	14	15
			17.45				
			18.15	38	12	12	14
			18.45				
			18.15	37	10	12	15
			19.45				
			20.15	33	9	12	12
			20.45				
			21.15	45	12	15	18
			21.45				
			22.16	50/28	14	18	18/8
			22.43				
			23.15	50/18	29	21/8	
			23.33				
			24.15	50/14	31	19/4	
			24.29				
			25.16	50/10	50		
			25.26				
			26.16	50/6	50/6		
			26.21				
			27.15	50/8	50/8		
			27.23				
			28.15	50/10	50		
			28.25				
			29.15	50/10	50		
			29.25				
			30.15	50/27	12	18	20/7
			30.42				

貫入量30cmに対するN値　補正N値

採取方法	採取深度 M	回収比
	4.80	
	TWS	
	5.40	