

土質柱状図

調査件名 千葉市立(坂本)草野小学校新築に伴う地質調査委託

調査場所

調査期間 S47.5.5 ~ S47.5.6

地盤高 0.000 (M)

地下水位 G.L -450 (M) (自然) 孔内

No. 1

使用機械 KR.100 孔径 65 mm

現場担当者

標尺	標高 (M)	深度 G.L (M)	層厚 (M)	土質記号	土質名	色調	観察記事	相対密度	相対稠度	標準貫入試験												
										深打撃 G.L (M) 数	30打 cm 換算数	10cm毎の打撃回数 / 10cm			打撃数 (回)							
												10	20	30	0	10	20	30	40	50	60	70
0	±0.000	0.00					主にロームよりなる															
1	-0.500	0.50	0.50		落	土	ロームよりなる植物混る															
2	-0.800	0.80	0.30				水分中位。鉄分含む。有機物少量混る。色調は一様なる。一部ガラス状と見す。下層部少量の砂混る															
3	-3.700	3.70	2.90		ローム	茶褐色	スコリヤ少量混る															
4	-4.800	4.80	1.10		粘土質ローム	茶	粘性強く水分中位。乳灰。粘土質状で混る。不規則な層と見す。有機物混る。															
5	-6.500	6.50	1.70		砂質粘土	黄	茶灰と粘土と不規則に混り合う。水分中位。粘性強し。有機物混入。															
6	-7.700	7.70	1.20		粘土質細砂	黄褐色	砂は中砂多く全体10%程度平均に混り。均質な層と見す。															
7							砂は細砂多く全体50%程度。所々砂質粘土と不規則に混る。色調は不均質である。少量の雲母混る。															
8	-11.800	11.80	4.10		細砂	黄	雲母少量混る。水分中位。粒全均一。所々粘土の細砂状に均しく混る。															
9							所々シルト多く含む所あり。不均質な層と見す。角形多く。石英混る。有機物少量混る。															
10							上部層粘土質の細砂と均しく混り合う。平均して色調は一様である。水分中位。															
11							シルト全体に少量含まれるが下層部に従って多く含まれる傾向あり。															
12	-19.400	19.40	7.60		細砂	黄	雲母少量混る。有機物極少量混る。石英混る。角形多し。一部暗褐色に固結した砂質シルトの互層あり。															
13	-21.300	21.30	1.90		シルト	黄	雲母少量混る。粒全均一である。粗度分布見し。															
14	-21.250	21.25					シルト分全体の50%程度。所々シルト20%の所あり。不均質な層と見す。色調は一様。水分多し。中型のハマグリと思われる貝殻片多量に混る。中砂平均に混る。石英混る。															
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						

46

現場担当者

Mo 11

土質柱状断面図

件 名	千葉市立草野小学校増築地質調査委託				
調 査 場 所	千葉市園生町1395			16 / 1 孔	
試 錐 機 名	S. R. L. - 100	試錐深度	20 M 45	着 手	5 月 2 日
試料採取方法	レイモンド・サンプラー	試錐孔径	66 M.M.	完 成	5 月 3 日

調査技術員	
担 当	
調 査 番 号	54 — 175

試料採取方法の記号
(記号右の数字は試料番号)
○1-1 乱さない試料
◎1-2 貫入試験による試料
●1-3 コア試料

[illegible]

土質柱状断面図

件名	千葉県立草野小学校増築地質調査委託				
調査場所	千葉県国生町1385			№	2 孔
試錐機名	スロート L-100	試錐深度	20 M 45	着手	5月 1 日
試料採取方法	レイモンド・サンプラー	試錐孔径	66 M.M.	完成	5月 2 日

調査技術員	
担当	
調査番号	54 — 175

試料採取方法の記号
(記号右の数字は試料番号)
○1-1 乱さない試料
●1-2 貫入試験による試料
●1-3 コアー試料

