

ボーリング柱状図

調査名 仮称長沼町公園便所新築地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名 仮称長沼町公園便所新築工事

シートNo.

ボーリング名	調査位置	千葉県稲毛区長沼町255-1他		北緯	35°39'14.6"
発注機関	千葉県建設局建築部営繕課	調査期間	平成9年10月29日～9年11月27日	東経	140°5'56.3"
調査業者名	主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	24.46m	角	130°	方	北
総掘進長	29.44m	度	25°	向	北東
		地盤記号	90°	使用機種	ハンマー
				試験機	カノー-KR100型
				エンジン	ヤンマーNS7.5
				ポンプ	カノーV6-P

標準層深柱土色相相記	標準貫入試験	原位置試験	試験採取	掘進
尺高厚度状区分調度度事	深10cmこの打撃回数N値	深試験名および結果	深試験採取番号	月日
(m)(m)(m)(m)図分調度度事	(m)(m)(m)(m)(m)	(m)	(m)号法	()
1. 23.98 1.50 1.50	2.05 1 1 2 1			
2. 26.68 1.20 1.30	2.15 1 1 2 1			
3. 20.36 1.30 1.60	3.15 1 1 2 1			
4. 18.36 1.20 1.50	4.15 3 1 3 2 1			
5. 18.36 1.20 1.50	5.15 2 1 1 1 1			
6. 18.36 1.20 1.50	6.15 3 1 1 1 1			
7. 17.36 1.50 1.30	7.15 4 3 2 1 1			
8. 15.46 1.20 1.00	8.15 7 2 2 2 1			
9. 14.36 1.60 1.60	9.15 2 1 2 2 1			
10. 14.36 1.60 1.60	10.15 19 24 1 50			
11. 11.46 1.20 1.00	11.15 14 18 18 50			
12. 11.46 1.20 1.00	12.15 16 16 18 50			
13. 11.46 1.20 1.00	13.15 12 18 20 50			
14. 10.26 1.20 1.00	14.15 9 18 17 36			
15. 10.26 1.20 1.00	15.15 10 17 18 45			
16. 10.26 1.20 1.00	16.15 10 17 20 50			
17. 10.26 1.20 1.00	17.15 5 10 12 27			
18. 10.26 1.20 1.00	18.15 7 10 11 38			
19. 10.26 1.20 1.00	19.15 11 20 19 50			
20. 20.15 15 18 17 48	20.15 15 20 15 50			
21. 21.15 13 15 17 45	21.15 13 15 17 45			
22. 22.15 13 17 20 50	22.15 13 17 20 50			
23. 24.15 12 18 20 50	24.15 50 50 50			
24. 25.15 29 23 50	25.15 29 23 50			
25. 26.15 40 10 50	26.15 40 10 50			
26. 28.15 14 17 19 50	28.15 14 17 19 50			
27. 29.44				

10

11

12

土質柱狀圖 (No. 1)

調査名 長沼町公園災害応急対策施設新築地質調査業務委託

調査地 千葉市稲毛区長沼町255番4

調査年月日 平成10年7月6日～10年7月8日

標 高 $GH = 24.57m$

孔内水位 GL -3.90m (無水掘水位)

技術者

[illegible]