

ボーリング柱状図

調査名 千葉市立寒川小学校他1校地質調査業務委託

調査年月日 平成 9年 6月 5日

調査位置 千葉市中央区寒川町1丁目205番地他1か所

～ 平成 9年 6月 7日

地点番号 千草台小学校No.1


標高 KBM+0.11 m

機種 KR-50

総掘進長 29.29 m

孔内水位 GL-6.29 m

担当者名



ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立山王小学校他2校エレベーター設置地質調査業務委託

ボーリング№								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート №

ボーリング名	千草台小学校 No. 1				調査位置	千葉県稲毛区山王町121番地他(稲毛区天台5-11-1)						北緯	35° 38' 6.1"	
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課						調査期間	平成 18年 5月 15日 ~ 18年 5月 16日				東経	140° 7' 9.4"	
調査業者名					主任技師			現場代理人			コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	H=0.05m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 向	地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	KR-50			ハンマー落下用具	半自動落下装置			
総掘進長	30.43m					エンジン	NS75			ポンプ	V-5			

[illegible]