

土質柱状図 (No.1)

調査名 千葉市営住宅轟町第2団地地質調査業務委託


調査地 千葉市稲毛区轟町1丁目20番1

調査年月日平成7年5月10日～7年5月15日

標高 KBM -0.13 m

孔内水位 GL -12.50 m

技術者



33						32.30m付近浮石層状 に10cm程挟む。
34						層下部、黄褐の砂礫状に薄く挟む。
35	35.13	35.00	5.20	黄灰	細砂	
36						粒径は均一。 密に締まっている。 含水量中位。 鉄分礫状に薄く挟む。
37						
38	38.38	38.25	3.25	暗黄灰	細砂	
39						
40						
41						

(N o . 2)

調査年月日平成7年5月11日～7年5月18日

技術者

[illegible]

