

(N o .)

調査地 千葉市稲毛区轟町3丁目5番14号

調査年月日 平成4年5月22日～4年5月27日

孔内水位 GL -9.80 m (自然水位)

技術者

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町中学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名		N o . 1		調査位置		千葉県稲毛区轟町3丁目5番14号				北緯						
発注機関		千葉県都市局建築部営繕課				調査期間		平成12年12月25日～12年12月27日				東経				
調査業者名				主任技師		現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者				ボーリング グ責任者				
孔口標高		KBM -0.23m	角 度		方 向		地盤勾配 約置 90° 	使用機種	試錐機		Y B M - 1 W A		ハンマー 落用器具		コーンフーリー	
総掘進長		35.32m							エンジン		N F D 1 0		ポンプ		O D - 6 0 S	

標尺 (m)	層高 (m)	厚 (m)	深 (m)	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記事	孔内水位 (m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		室内試験 (掘進月日)		
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値 —。—	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)		試料 番号	採取 方法
												0	10	20								
	-0.73	0.50	0.50		盛土・細砂 盛土・ローム	暗黄 暗褐			良く転圧された山砂 0.5～0.8m貝殻多量混入する有機質シルト 以深黒ボク主体で下部は不規則にローム多量混入	12/27 10.66	1.15	1 13	1 7	3 30	3							
1	-1.83	1.10	1.60					軟らかい			1.45	1 12	2 14	1 5	4 31	3.9						
2					ローム	茶褐		軟らかい	細粒分主体のローム 含水中位 スコリア等粗粒土の混入少ない 下部はやや粘土化している		2.15									2.15	1-1	(P)
3											2.46									2.46 3.00		
4											4.15	1 11	2 14	1 7	4 32	3.7				3.85 4.15	1-2	(D)
5	-5.43	3.60	5.20		シルト混じり中砂	黄灰	緩い		5.2～5.3m凝灰質粘土扶む		4.47									4.47		
6	-5.93	0.50	5.70		シルト質細砂	褐灰	緩い		6.10～6.30m砂混じり凝灰質粘土扶む		5.15	0 8	1 15	2 9	3 30	3				5.15	1-4	(P)
7	-7.03	1.10	6.80		シルト混じり細砂	黄灰	緩い				5.45									5.45		
8	-9.03	2.00	8.80		シルト混じり微細砂	黄褐	中位		全体にシルト少量含む 砂粒子ほぼ均一 8.0m付近水平方向にラミナ認める		6.15	2 18	1 6	2 8	5 32	4.7				6.15	1-5	(P)
9	-9.93	0.90	9.70		細砂	黄灰	中位		砂粒子やや粗く、中砂も混じる 若干量の細粒土含む含水多位		6.47									6.47	1-6	(P)
10					シルト混じり微細砂	黄褐	中位		全体に少量のシルト含む 砂粒子微細で均一 下位層へ漸移している		7.15	3	3	4	10 30	10				7.15	1-7	(P)
11											7.45									7.45	1-8	(P)
12	-12.23	2.30	12.00								8.15	4	4	5	13 30	13				8.15	1-9	(P)
13											8.45									8.45	1-10	(P)
14											9.15	5	5	6	16 30	16				9.15	1-11	(P)
15											9.45									9.45	1-12	(P)
16											10.15	4	5	6	15 30	15				10.15	1-13	(P)
17											10.45									10.45	1-14	(P)
18											11.15	4 12	5 8	6	15 30	15				11.15	1-15	(P)
19											11.45									11.45	1-16	(P)
20											12.15	3	4	6	13 30	13				12.15	1-17	(P)
21											12.45									12.45	1-18	(P)
22											13.15	4	4	6	14 30	14				13.15	1-19	(P)
23											13.45									13.45	1-20	(P)
24											14.15	3	4	6	13 30	13				14.15	1-21	(P)
25											14.45									14.45	1-22	(P)
26											15.15	6	7	9	22 30	22				15.15	1-23	(P)
27											15.45									15.45	1-24	(P)
28											16.15	4	6	11	21 30	21				16.15		
29											16.45									16.45		
30											17.15	8	11	13	32 30	32				17.15		
31											17.45									17.45		
32											18.15	6	9	12	27 30	27				18.15		
33											18.45									18.45		
34											19.15	6	8	10	24 30	24				19.15		
35											19.45									19.45		
36											20.15	8	10	11	29 30	29				20.15		
37											20.45									20.45		
38											21.15	7	8	13	28 30	28				21.15		
39											21.45									21.45		
40											22.15	11	15	15	41 30	41				22.15		
41											22.45									22.45		
42											23.15	9	12	15	36 30	36				23.15		
43											23.45									23.45		
44											24.15	10	11	12	33 30	33				24.15		
45											24.45									24.45		
46	-25.23	13.00	25.00		貝殻混じり細砂	暗黄			25.0～25.15m間貝殻極めて多量混入 全体に貝殻片混入		25.15	17	22	11 4	50 24					25.15	1-24	(P)
47											25.39									25.39		

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町中学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名


シートのNo.

ボーリング名	N o . 2		調査位置	千葉県稲毛区轟町3丁目5番14号				北緯	
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課			調査期間	平成12年12月27日～13年1月6日			東経	
調査業者名			主任技師			現場人	コア鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	KBM -0.23m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 鉛直 90°	使用機種	試錐機 Y B M - 1 W A		ハンマー 落下用具	コーンフーリー
総掘進長	36.33m	度	向		エンジン	N F D 1 0		ポンプ	OD - 6 0 S


標尺	層高	厚	深	柱状	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		室内試験 ()	掘進 月日		
											深 度 (m)	10cm どの 打撃回数			打撃回数 ／ 貫入量 (cm)	N 値 — ○ —	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)			試料 番号	採取 方法
												0	10	20									
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事														
	-0.73	0.50	0.50		埋土・細砂	暗黄褐色			良く転圧された山砂主体		1.15	1	39	1	39	0.8							
1					埋土・ローム	暗褐色			0.50~1.80m 黒ボク主体でローム混じる		1.54								2.00				
2	-2.83	2.10	2.60		埋土・ローム	暗褐色			1.80m 以深ローム主体で黒ボク混じる		3.15	1	24	1	6	4	30		2.80	2-1	①		
3					ローム	茶褐色		軟らかい	貝殻分主体のローム 見かけ含水中位 下部やや粘土化している		3.45							3.15	2-2	②			
4					ローム	茶褐色		軟らかい	貝殻分主体のローム 見かけ含水中位 下部やや粘土化している		5.15	1	19	1	13	2	32		3.45				
5	-5.33	2.50	5.10		凝灰質粘土	黄褐色		軟らかい	含水中位、下位層へ漸移		5.47								4.00				
6	-5.93	0.60	5.70		粘土質細砂	黄褐色	中位		不均質、粘性中位 粘土質細砂または砂質粘土		6.15	3	3	5	11	30		4.80	2-3	③			
7	-6.53	0.60	6.30		粘土質細砂	黄褐色	中位		不均質、粘性中位 粘土質細砂または砂質粘土		6.45							5.15	2-4	④			
8	-8.03	1.50	7.80		シルト混じり細砂	黄褐色	中位		全体にシルト少量含む 砂粒子均一		6.15	3	3	5	11	30		5.47					
9					シルト混じり細砂	黄褐色	中位		全体にシルト少量含む 砂粒子均一		7.15	4	4	6	14	30		6.15	2-5	⑤			
10					シルト混じり細砂	黄褐色	中位		全体にシルト少量含む 砂粒子均一		7.45							6.45					
11	-12.68	4.85	12.45		シルト混じり細砂	黄褐色	中位		全体にシルト少量含む 砂粒子均一		7.15	4	4	6	14	30		7.15	2-6	⑥			
12					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		7.45							7.45					
13					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		8.15	5	5	5	15	30		8.15	2-7	⑦			
14					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		8.45							8.45					
15					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		9.15	5	6	8	19	30		9.15	2-8	⑧			
16					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		9.45							9.45					
17					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		10.15	4	5	7	16	30		10.15	2-9	⑨			
18					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		10.45							10.45					
19					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		11.15	6	8	11	25	30		11.15	2-10	⑩			
20					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		11.45							11.45					
21					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		12.15	4	4	5	13	30		12.15	2-11	⑪			
22					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		12.45							12.45					
23					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		13.15	6	7	7	20	30		13.15	2-12	⑫			
24					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		13.45							13.45					
25					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		14.15	5	6	7	18	30		14.15	2-13	⑬			
26					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		14.45							14.45					
27					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		15.15	6	7	10	23	30		15.15	2-14	⑭			
28					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		15.45							15.45					
29					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		16.15	9	12	17	38	30		16.15	2-15	⑮			
30					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		16.45							16.45					
31					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		17.15	12	14	16	42	30		17.15	2-16	⑯			
32					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		17.45							17.45					
33					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		18.15	5	5	9	19	30		18.15	2-17	⑰			
34					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		18.45							18.45					
35					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		19.15	10	10	9	29	30		19.15	2-18	⑱			
36					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		19.45							19.45					
37					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		20.15	5	6	9	20	30		20.15	2-19	⑲			
38					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		20.45							20.45					
39					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		21.15	7	9	10	26	30		21.15	2-20	⑳			
40					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		21.45							21.45					
41					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		22.15	9	14	19	42	30		22.15	2-21	㉑			
42					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		22.45							22.45					
43					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		23.15	7	11	18	36	30		23.15	2-22	㉒			
44					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		23.45							23.45					
45					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		24.15	19	22	9	50	24		24.15	2-23	㉓			
46					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		24.39							24.39					
47					細砂	黄褐色	中位		全体に極少量の細粒土含む 砂粒子均一 含水は砂が湿っている程度 雲母片微量混入		25.15	16	26	8	50	23		25.15	2-24	㉔			
48					貝殻混じり細砂	暗黄褐色	非常に密な		上部25.1m付近まで貝殻極めて多量混入 砂粒子均一		25.38							25.38					
49					貝殻混じり細砂	暗黄褐色	非常に密な		上部25.1m付近まで貝殻極めて多量混入 砂粒子均一														
50					貝殻混じり細砂	暗黄褐色	非常に密な		上部25.1m付近まで貝殻極めて多量混入 砂粒子均一														

26	-26.13	1.05	25.90	細砂	灰 黄 褐 中 位	砂 粒 子 均 一
	-26.53	0.40	26.30	細砂		浮石多量混入
	-26.93	0.40	26.70	シルト	褐 灰	斑状に浮石混入、下位層へ漸移
27				有機質シルト	暗 褐	腐植物混入
						部分的に腐植土状に移化
28	-28.23	1.30	28.00			
29					青 灰	粒子均一
					暗 黄 灰	29.0m付近より色調漸移
30				細 砂	密 な く 非 常 に 密 な	30.0m付近細粒分少量含む
31						31.0m付近より非常に密
32						雲母片混入
33						33.0m付近浮石の薄層互層状に挟む
34						粒子均一で非常に密
35					暗 黄 灰	35.0m付近より砂粒子微細となる
36	-36.56	8.33	36.33			

26.15	5	5	6	16
26.45				30
27.15	3	3	3	9
27.45				30
28.15	9	13	21	43
28.45				30
29.15	12	10	10	32
29.45				30
30.15	6	6	6	18
30.45				30
31.15	28	22	5	50
31.30				15
32.15	24	26	9	50
32.34				19
33.15	24	15	11	50
33.45				30
34.15	15	21	14	50
34.39			4	24
35.15	23	27	9	50
35.34				19
36.15	20	30	8	50
36.33				18



26.15	2-25	(P)
26.45		
27.15	2-26	(P)
27.45		
28.15	2-27	(P)
28.45		
29.15	2-28	(P)
29.45		
30.15	2-29	(P)
30.45		
31.15	2-30	(P)
31.30		
32.15	2-31	(P)
32.34		
33.15	2-32	(P)
33.45		
34.15	2-33	(P)
34.39		
35.15	2-34	(P)
35.34		
36.15	2-35	(P)
36.33		




ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町中学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	N o . 3		調査位置		千葉県稲毛区轟町3丁目5番14号				北緯				
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課				調査期間		平成12年12月22日～12年12月27日			東経			
調査業者名			主任技師		現 場 代 理 人		コ ア 鑑 定 者		ボーリング責任者				
孔口標高	KBM -0.17m	角 度	180° 上 90° 下 0°	方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	O R V - 1 0 0		ハンマー 落下用具	トンビ
総掘進長	34.31m								エンジン	N F A D 8 - K		ポンプ	O D - 6 0 S

[illegible]

26	-26.07	1.10	25.90	△△△	浮石	乳黄白	緩い	風化され粘土化している 細砂挟む
	-26.72	0.65	26.55	△△△	シルト	乳灰	硬い	上部浮石片散在、下部有機物片散在
27	-27.47	0.75	27.30	△△△	有機質シルト	暗褐	硬い	部分的に硬質である、有機物片散在 部分的に黒色を帯びる 下部浮石混入
28	-28.67	1.20	28.50	△△△				
29				●●●●				上部シルト分含む 粒径均一、含水量中位（湿っている程度）
30				●●●●		暗青灰	非常に密な	30.0m付近より暗黄褐色を帯びる
31				●●●●		暗黄褐		部分的に極少量の中砂混入
32				●●●●				
33				●●●●				33.0m付近多量の浮石砂混入
34	-34.48	5.81	34.31	●●●●				
35				●●●●				

26.15	1	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{6}{34}$	5.3
26.49					
27.15	3	3	4	$\frac{10}{30}$	10
27.45					
28.15	3	4	4	$\frac{11}{30}$	11
28.45					
29.15	24	$\frac{26}{9}$		$\frac{50}{19}$	
29.34					
30.15	36	$\frac{16}{4}$		$\frac{52}{14}$	
30.29					
31.15	32	$\frac{18}{4}$		$\frac{50}{14}$	
31.29					
32.15	36	$\frac{16}{5}$		$\frac{52}{15}$	
32.30					
33.15	8	13	$\frac{29}{9}$	$\frac{50}{29}$	
33.44					
34.15	19	$\frac{31}{6}$		$\frac{50}{16}$	
34.31					

12
26

12
27

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町中学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	N o . 4		調査位置		千葉県稲毛区轟町3丁目5番14号				北緯			
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課				調査期間		平成12年12月27日～13年1月6日			東経		
調査業者名	主任技師				現代場人		コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	KBM -0.26m	角 上 下 度		方 向	地盤勾配 鉛直 90° 水平0° 	使用機種	試錐機		ORV - 100	ハンマー 落下用具	トンビ	
総掘進長	34.27m						エンジン		N F A D 8 - K	ポンプ	OD - 60 S	

標尺	層高	厚	深	柱状	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		室内試験 ()	掘進 月日					
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			N 値 — ○ —	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)			試料 番号	採取 方法			
												0	10	20											
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事																
1	-0.86	0.60	0.60		埋土・細砂	暗茶褐			砂質土主体 ローム		1.15	1/20	1/16	2/36	1.7										
2	-2.55	1.69	2.29		埋土・ローム	暗褐		軟らかい	ローム主体、少量の小礫混入 部分的に均質な黒ボク混入		1.51	2.15	1/14	1/7	2/13	4/34	3.5								
3											2.49							3.00	孔内水平載荷試験						
4					ローム	茶褐		軟らかい	上部攪乱され不均質 粘性中位 含水中位 浮石粒散在		4.15	1/12	1	1	3/32	2.8									
5											4.47							5.00	孔内水平載荷試験						
6	-6.11	3.56	5.85		凝灰質粘土	茶黄褐		中位	下部砂分多い		6.15	2/11	2	3/9	7/30	7									
7	-6.66	0.55	6.40		粘土混じり細砂	黄褐		緩い	部分的に粘土分多い 砂粒子均一、含水小位		6.45							7.00	孔内水平載荷試験						
8	-7.96	1.30	7.70								8.15	4	6	6	16/30	16									
9					細砂	黄褐		中位	砂粒子均一、含水量少ない 全体に若干の粘土分含む	10.0m付近全体に中砂混入	10.45	5	6	6	17/30	17									
10				11.0m付近から間粒径細かく均一、 微細砂に近い							11.15	6	7	6	19/30	19									
11				12.0m付近より含水量中位（湿っている程度）							12.15	3	5	5	13/30	13									
12					細砂	黄褐		密な 非常に密な	16.0m付近まで砂粒子細粒、微細砂に近い 色調に若干の変化あり	12.45	5	6	8	19/30	19										
13	-13.71	5.75	13.45							17.0m付近全体に中砂混入、粗砂及び細砂点在	13.15	10	11	12	33/30	33									
14										19.0m付近より粒径細かく均一である	14.15	11	12	15	38/30	38									
15					細砂	黄褐		密な 非常に密な	21.0m付近より非常に密な砂である	15.45	7	9	12	28/30	28										
16											17.45	8	10	13	31/30	31									
17											18.15	11	12	13	36/30	36									
18					細砂	黄褐		密な 非常に密な		18.45	13	15	19	47/30	47										
19											19.15	12	13	17	42/30	42									
20											20.15	16	22	12/7	50/27										
21					細砂	黄褐		密な 非常に密な		21.15	12	19	19/9	50/29											
22											22.15	16	27	7/3	50/23										
23											23.15	24	26		50/20										
24	-24.96	11.25	24.70		貝殻混じり細中砂	暗黄褐		非常に密	上部貝殻片多い 下部細砂層状を呈す	24.15	27	23/6		50/16											
25											25.15														
											25.31														

26	-26.26	1.30	26.00	有機質シルト	乳黄白く暗褐	硬い	上部20cm程浮石層(乳黄白色) 薄層状に細砂挟む
27	-28.06	1.80	27.80	細砂	暗青灰く暗黄褐	非常に密な	上部シルト分含む 粒径均一、含水量中位(湿っている程度)
28							30.0m付近より暗黄褐色に変わる
29							31.0m付近帯状に浮石粒混入
30							色調に若干の変化有り
31							
32							
33							
34	-34.53	6.47	34.27				
35							

26.15	3	4	5	$\frac{12}{30}$	12
26.45					
27.15	5	5	5	$\frac{15}{30}$	15
27.45					
28.15	7	9	29	$\frac{45}{30}$	45
28.45					
29.15	22	25	$\frac{3}{1}$	$\frac{50}{21}$	
29.36					
30.15	18	21	$\frac{11}{4}$	$\frac{50}{24}$	
30.39					
31.15	19	21	$\frac{10}{3}$	$\frac{50}{23}$	
31.38					
32.15	22	$\frac{28}{8}$		$\frac{50}{18}$	
32.33					
33.15	$\frac{50}{9}$			$\frac{50}{9}$	
33.24					
34.15	42	$\frac{8}{2}$		$\frac{50}{12}$	
34.27					

1/5
1/6

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町中学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名


シート No.

ボーリング名	N o . 5		調査位置		千葉県稲毛区轟町3丁目5番14号				北緯	
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課				調査期間	平成12年12月22日～12年12月26日			東経	
調査業者名	主任技師				現代理人	コア鑑定者			ボーリング責任者	
孔口標高	KBM -0.14m	角 180° 上 90° 下 0° 度	方 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 向	地盤勾配 鉛直 90° 水平0°	使用機種	試錐機		D - 1 C	ハンマー 落下用具	トンビ
総掘進長	39.29m					エンジン		N F D - 1 0	ポンプ	V 6 - A

標尺	標高	層厚	深度	柱状	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位 (m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		掘進 月日		
											深 度	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深 度	試験名 および結果	深 度		試料 番号	採取 方法
												0	10	20								
(m)	(m)	(m)	(m)	図							(m)			(m)				(m)				
	-0.44	0.30	0.30		埋土・細砂	茶褐色			細砂主体 締まっている		1.15	1	1	3	2.8							
1					埋土・ローム	暗褐色			ローム主体の盛り土 木根点在 不規則に有機質ローム（黒ボク）混じる ブロック状に点在する		1.47	1	1	2	3.9							
2											2.15	1	1	2	3.9							
3											2.46	1	1	2	3.9							
4											3.15	2	2	6	3.9							
5	-4.84	4.40	4.70	凝灰質粘土						暗褐色	非常に軟らかい	含水多量、粘着力大 酸化物質混入、細砂浮石点在	4.15	1	1	2	4	3.9				
6	-5.74	0.90	5.60		粘土混じり細砂	褐色	中位	全体に砂粒子不均一 中砂混入、浮石、雲母片点在 粘土分不規則に混入		4.46	1	1	1	1								
7	-6.94	1.20	6.80		暗黄褐色～暗褐色	緩い～中位	砂粒子不均一 雲母片、浮石点在 若干粘土分レンズ状に挟む		5.15	1	1	1	1									
8									5.45	4	4	4	12									
9									6.15	4	4	4	12									
10									6.45	2	2	3	7									
11								7.15	4	5	5	14										
12				暗黄褐色～暗褐色	緩い～中位	砂粒子不均一 雲母片、浮石点在 若干粘土分レンズ状に挟む		7.45	4	5	5	14										
13								8.15	4	5	6	15										
14								8.45	4	5	6	15										
15								9.15	5	5	6	16										
16								10.15	3	5	7	15										
17				暗黄褐色～暗褐色	緩い～中位	砂粒子不均一 雲母片、浮石点在 若干粘土分レンズ状に挟む		11.15	3	4	5	12										
18								11.45	4	4	6	14										
19								12.15	5	7	8	20										
20								12.45	7	8	8	23										
21								13.15	10	15	16	41										
22				暗褐色	密な～非常に密な	砂粒子不均一 中砂混入 含水多量		13.45	14	18	18	50										
23								14.15	12	13	15	40										
24								14.45	8	13	17	38										
25								15.15	14	16	20	50										
26								15.45	15	17	18	50										
27					暗褐色	中位	砂粒子不均一 含水多量 中砂混入、浮石点在		16.15	13	17	20	50									
28									16.45	18	22	10	50									
29									17.15	24	26	7	50									
30									17.45													
31									18.15													
32	-24.94	8.30	24.80		暗褐色	中位	砂粒子不均一 含水多量 中砂混入、浮石点在		18.41													
33									19.15													
34									19.45													
35									20.15													
36									20.45													
37					21.15																	
38					21.45																	
39					22.15																	
40					22.43																	
41					23.15																	
42					23.45																	
43					24.15																	
44					24.38																	
45					25.15																	
46					25.32																	

26	-26.44	1.50	26.30	シルト混じり細砂	暗 褐		貝殻片全体に不規則に混じる
27	-26.84	0.40	26.70				砂粒子不均一、中砂混入 黄褐色のシルトブロック状に混入 貝殻片混じる
27	-27.44	0.60	27.30	シルト	暗 灰	非常に硬い	含水中位、粘性中位 細砂少量混入、腐植物点在
28	-28.49	1.05	28.35	有機質シルト	黒 褐	固結した	含水分位、粘性小位 全体に有機物混入 細砂、浮石点在
29							
30							砂粒子不均一、中砂混入 浮石、雲母片点在 26.5m～暗灰色 29.7m～褐灰色 砂粒子均一 雲母片、浮石点在
31							
32					緑 灰	密 な く 非 常 に 密 な	32.0～33.5m付近黄褐色、浮石層 層状に挟む
33				細 砂	暗 灰		
34					褐 灰		砂粒子均一
35							35.0m～褐色
36							
37							
38							38.0m付近より暗灰色、微細砂混入
39	-39.43	10.94	39.29				

26.15	6	6	6	18
26.45				30
27.15	4	6	6	16
27.45				30
28.15	8	10	12	30
28.45				30
29.15	10	13	19	42
29.45				30
30.15	20	22	$\frac{8}{2}$	50
30.37				22
31.15	33	$\frac{17}{5}$		50
31.30				15
32.15	9	21	$\frac{20}{7}$	50
32.42				27
33.15	10	12	12	34
33.45				30
34.15	14	20	$\frac{16}{6}$	50
34.41				26
35.15	50			50
35.25				10
36.15	37	$\frac{13}{2}$		50
36.27				12
37.15	27	$\frac{23}{6}$		50
37.31				16
38.15	29	$\frac{21}{4}$		50
38.29				14
39.15	31	$\frac{19}{4}$		50
39.29				14




ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町中学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	N o . 6		調査位置	千葉県稲毛区轟町3丁目5番14号				北緯	
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課			調査期間	平成12年12月26日～13年1月4日			東経	
調査業者名			主任技師			現代場人	コア鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	KBM -0.27m	角 度 	方 向 	地盤勾配 	使用機種 	試錐機	D - 1 C	ハンマー 落下用具	トンビ
総掘進長	36.35m					エンジン	N F D - 1 0	ポンプ	V 6 - A

[illegible]


ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町中学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名


シート No.

ボーリング名	N o . 7		調査位置		千葉県稲毛区轟町3丁目5番14号				北緯				
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課				調査期間		平成13年 1月 4日～13年 1月 6日			東経			
調査業者名				主任技師		現 場 人		コ ア 鑑 定 者		ボーリング責任者			
孔口標高	KBM -0.20m	角 度	180° 上 90° 下 0°	方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具		トンビ
総掘進長	34.40m								エンジン		N F D - 1 0		

[illegible]

26	-26.45	1.45	26.25	△△△ △△△	浮石	灰	中位	貝殻片全体に不規則に混じる
27	-27.00	0.55	26.80	シルト	暗灰		硬い	含水中位、粘性中位 細砂、微細砂少量混入、細砂、浮石点在
28	-27.50	0.50	27.30	有機質シルト	暗褐		非常に硬い	含水少位、粘性小位 全体に有機物混入 細砂、浮石点在
29	-28.55	1.05	28.35					砂粒子均一 上部28.80m付近まで緑灰色
30					緑灰	密な		29.30~29.50mまで暗灰色
31					暗灰	非常に密な		29.50m付近より暗褐色
32					暗褐			雲母片、浮石点在
33								32.0~33.0m付近黄褐色、浮石層 薄く挟む
34	-34.60	6.05	34.40					
35								

26.15	5	5	5	15	30
26.45					
27.15	5	7	7	19	30
27.45					
28.15	10	11	24	45	30
28.45					
29.15	17	22	11	50	23
29.38					
30.15	32	18	4	50	14
30.29					
31.15	19	31	9	50	19
31.34					
32.15	17	20	13	50	24
32.39					
33.15	25	25	9	50	19
33.34					
34.15	15	20	15	50	25
34.40					



ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町中学校改築地質調査他業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	N o . 8		調査位置		千葉市稲毛区轟町3丁目5番14号				北緯		
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課				調査期間		平成13年 1月 4日～13年 1月 6日		東経		
調査業者名			主任技師		現代場人		コア鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	KBM -0.28m	角 上 下 度		方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	34.28m							エンジン		ポンプ	
								D - 1 C		コーンフーリー	
								N F D 1 2		B G - 3 C	

[illegible]

[illegible]