

第 / 号孔

担当者

[illegible]

第 2 号孔

担当者

標高 M	標尺 M	深度 M	層厚 M	図表	土質	色調	地下水位 M	相對密度 稠度	觀察	標本 ビン 番号	標準貫入試験										試料位置 M	試料番号			
											測定 深度 M	打撃 回数	10CM毎の 打撃回数			N 値									
													10	20	30	10	20	30	40	50			60		
									0.015系用石が 腐植物少量混入。																
		0.90	0.80		盛土	暗茶褐			腐植物少量混入。	1	1.15	3	1	1	1	○									
		1.60	0.70		腐植ローム	暗褐			腐植物少量混入。	2	2.15	5	1	2	2	○									
									腐植物少量混入。		2.45														
									腐植物少量混入。		3.15	2	1/5		1/5	○									
									微量の砂質。		3.45														
											4.15	3	1	1	1	○									
											4.45														
										3	5.15	3	1	1	1	○									
		5.90	4.70		ローム	茶褐			下部砂質粘土。		5.45														
						淡緑灰				4	6.15	4	2/5		2/5	○									
									上部(7/10程度)多量 の粘土質含有。		6.45														
											7.15	9	3	3	3	○									
									中砂混入。		7.45														
											8.15	11	3	4	4	○									
											8.45														
									含水量中位。	5	9.15	11	3	4	4	○									
											9.45														
											10.15	13	4	4	5	○									
											10.45														
									雲母片少量混入。	6	11.15	14	4	5	5	○									
											11.45														
		12.10	6.20		細砂	褐灰					12.15	17	5	5	7	○									
		12.60	0.50		粗中砂	褐灰			腐植物少量混入。中砂少量混入。	7	12.45														
											13.15	26	8	9	9	○									
											13.45														
											14.15	25	7	8	10	○									
											14.45														
											15.15	29	8	10	11	○									
									中砂少量混入(16M以下)		15.45														
											16.15	35	9	11	15	○									
											16.45														
										9	17.15	35	10	12	13	○									
											17.45														
											18.15	36	10	12	14	○									
											18.45														
											19.15	35	10	12	13	○									
											19.45														
		20.95	7.85		細砂	褐灰				10	20.11	35	11	12	12	○									
											20.45														

調査件名 千葉市立東中学校増築地質調査委託

地質柱状図 (No. 1)


調査場所 千葉市東町 3-4-30

標高 M

調査期間 昭和 54年 5月 3日 ~ 54年 5月 4日

水位 (自然・孔内) Gr. L 6.95 M

現場担当者



7

土質柱状図

調查件名 千葉市立轟小学校増築地質調査委託

調査場所 千葉県千葉市稲田町3丁目4番30号

調査期日 昭和 57 年 4 月 19 日～ 4 月 21 日

ボーリング工法 ロータリー式 孔径 66 %

孔内水位 $GL - 8.20$ m 標高 $+0.159$ m

調査担当者

[illegible]

ボーリング工法 ロータリー式 孔径 86 mm
 孔内水位 GL-10.75 m 標高 +0.134 m
 調査担当者

[illegible]



ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立轟町小学校エレベータ設置土質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1		調査位置		千葉市稲毛区轟町3丁目4番30号						北緯	35° 37' 49.61"	
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課				調査期間	平成 30年 10月 19日 ~ 30年 10月 22日					東経	140° 6' 30.85"	
調査業者名			主任技師				担当技術者			コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	KBM -0.13m	角 	方 向 	地盤 勾配 	使用 機種	試錐機	KR-50		ハンマー 落下用具	半自動落下			
総掘進長	30.45m					度		エンジン	NFD-9		ポンプ	V-5P	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記 事	孔内水位 (m)／測定月日	標準貫入試験						原位試験		試料採取			室内試験 (月日)	掘進 月日
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃 回数／貫入 量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試 料 番 号	採 取 方 法		
												0 〃 10	10 〃 20	20 〃 30									
1	-0.98	0.85	0.85		盛土、黒ボク 旧表土、黒ボク	黒灰褐 黒褐			0.1mまでコンクリート 0.3mまでグリ石 0.85mまで黒ボク 黒ボク、腐植物混入 含水少ない		1.15	1/18	1/12	2/30	2								
2	-1.88	0.90	1.75								1.45	1/8	2	3/12	6/30	6							
3											2.45	1	1/8	2/17	4/35	3							
4											3.50	1/14	1/9	1/7	3/30	3							
5											4.15	1	1/8	2/12	4/30	4							
6	-5.93	4.05	5.80								4.45	1	1/8										
7	-6.73	0.80	6.60								5.15	1	1/7	3/13	5/30	5							
8											5.45	3	4	4	11/30	11							
9											6.15	3	4	4	11/30	11							
10											6.45	3	3	4	10/30	10							
11											7.15	3	4	4	11/30	11							
12											7.45	3	4	4	11/30	11							
13											8.15	3	4	4	11/30	11							
14											8.45	3	3	4	10/30	10							
15											9.15	3	4	4	11/30	11							
16											9.45	3	4	5	12/30	12							
17											10.15	2	3	3	8/30	8							
18											10.45	4	5	6	15/30	15							
19											11.15	5	6	6	17/30	17							
20											11.45	5	7	8	20/30	20							
21											11.75	5	7	10	22/30	22							
22											12.15	9	10	11	30/30	30							
23											12.45	6	8	11	25/30	25							
24											12.75	6	8	12	26/30	26							
25											13.15	5	6	8	19/30	19							
26											13.45	5	7	9	21/30	21							
27											13.75	6	8	10	24/30	24							
28											14.15	9	13	20	42/30	42							
29											14.45	12	14	18	44/30	44							
30											14.75	10	13	15	38/30	38							
31											15.15	3	5	8	16/30	16							
32											15.45	4	4	5	13/30	13							
33											15.75	8	9	13	30/30	30							
34											16.15	10	17	21	48/30	48							
35											16.45	6	13	23	42/30	42							
36											16.75												
37											17.15												
38											17.45												
39											17.75												
40											18.15												
41											18.45												
42											18.75												
43											19.15												
44											19.45												
45											19.75												
46											20.15												
47											20.45												
48											20.75												
49											21.15												
50											21.45												
51											21.75												
52											22.15												
53											22.45												
54											22.75												
55											23.15												
56											23.45												
57											23.75												
58											24.15												