

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

千葉市立幕張西小学校

調査名・調査地点 屋内運動場増築地質調査委託

標 高 FL - 0.70 m

調査年月日 58 年 5 月 日 ~ 年 月 日

ボーリング孔: No 1

孔内水位 GL - 1.90 m

調査担当者

標 尺 m	標 高 m	深 さ m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験										試 料 採 取				
				土 質 記 号	土 質 名	色 調	記 事	深 さ m	打 撃 回 数 / 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値						試料 番号	深さ m	採取 方法	
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60			
		0.60	0.60		盛 土	黄トウ	細砂より成る。															
1							不均質で埋土状	1.15	5/30	1/	2/	2/										
2							上部シルト分含	1.45														
							有。	2.15	7/30	1/	2/	4/										
3							帯水し緩い。	2.45														
							全体に貝殻片少	3.15	6/30	1/	2/	3/										
4		3.70	3.10		細 砂	暗青灰	し混る。	3.45														
							粒子やや不均一	4.15	9/30	2/	3/	4/										
5							貝殻片多量に混	4.45														
							る。	5.15	10/30	2/	4/	4/										
6							帯水し緩い。	5.45														
							全体に雲母片少	6.15	15/30	4/	5/	6/										
7		6.90	3.20		貝殻混り 細 砂	暗緑灰	量混る。	6.45														
							全体に粒子均一	7.15	19/30	5/	6/	8/										
8							な細粒砂より成	7.45														
							る均質な土層。	8.15	27/30	6/	10/	11/										
9								8.45														
							上部1m位は暗色	9.15	31/30	7/	10/	14/										
10							を帯び帯水して	9.45														
							緩いが、以深は	10.15	32/30	8/	11/	13/										
11							良く締っている	10.45														
								11.15	38/30	12/	12/	14/										
12							全体に雲母の細	11.45														
							片が混る。	12.15	44/30	12/	14/	18/										
13								12.45														
								13.15	39/30	12/	13/	14/										
14								13.45														
								14.15	37/30	12/	12/	13/										
15								14.45														
								15.15	46/30	13/	15/	18/										
16								15.45														
								16.15	50/30	15/	18/	17/										
17								16.45														
								17.15	50/24	19/	22/	9/4										
18		17.60	10.70		細 砂	黄 褐		17.39														
								18.15	18/30	6/	6/	6/										
19		18.30	0.70		砂混りシルト	浅 黄	半固結状。	18.45														
								18.70														
20		18.70	0.40		シルト混り細砂	浅 黄	シルトの薄層挟む	19.15	29/30	8/	11/	10/										
								19.45														
21							全体に粒子比較	20.15	29/30	8/	10/	11/										
							的均一な細粒砂	20.45														
22							で良く締ってい	21.15	30/30	9/	10/	11/										
							る。	21.45														
23							深くなるに従い	22.15	30/30	8/	10/	12/										
							粒子が細粒にな	22.45														
24							り、色調が暗色	23.15	29/30	9/	10/	10/										
							を帯びる。	23.45														
25								24.15	43/30	12/	15/	16/										
							全体に雲母片少	24.45														
26							量混る。	25.15	37/30	10/	13/	14/										
								25.45														
27		27.45	8.75		細 砂	黄 褐		26.15	36/30	8/	13/	15/										
								26.45														
28								27.15	48/30	12/	13/	23/										
								27.45														
29																						
30																						

備 考:

試料採取方法の記号

● シンウォールサンプラー

○ 貫入試験用サンプラー

● デニソン型サンプラー

⊕ フォイルサンプラー

× そ の 他

土 質 柱 状 図 (No.)

調査名 千葉市立寒川小学校他4校受水槽設置地質調査業務委託（幕張西小学校）

調査地 千葉市寒川町1丁目205番地他4か所

調査年月日平成 元年7月5日～元年7月6日

標高 m 仮BM-0.05m

孔内水位 GL-1.00 m

技術者_____

標 尺 m	標 高 m	深 度 m	層 厚 m	柱 状 図	色 調	土 質 名	観 察	原位置試験深度 m	標準貫入試験										試料			標 尺 m		
									深 度 m	N 値 回/cm	10cm 毎の 打撃回数			N 値							採取方法		採取 深度 m	
											10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60	乱さない 試料			乱した 試料
1		1.30	1.30		茶	盛土	砂質土(ガラ・貝殻・シルト)主体。 含水量やや多い。		1.15	3	1	1	1										1.40	1
2		1.90	0.60		暗灰	砂質シルト	砂の量不均一。 含水量多い。		1.45	3	1	1	1										2.10	2
3		2.50	0.60		暗灰	細砂	粒径は均一。 含水量多い。		2.15	3	1	1	1											
4							貝殻片多量混入。 粒径は均一。 含水量多い。		3.15	3	1	1	1											
5		4.30	1.80		暗灰	貝殻混り砂			4.15	7	2	2	3											
6							粒径は均一。 貝母極少量混入し、下部呈 無くなる。 11.0m付近酸化部分を スジ状に挟む。 含水量多い。		4.45	10	3	3	4											
7							14.0mより含水量少 くなる。 17.0m以深粘土分多量 混入。見掛け上「粘土混り 砂」。		5.15	10	3	3	4											
8									5.45	20	4	7	9											
9									6.15	20	4	7	9											
10									6.45	23	6	8	9											
11									7.15	23	6	8	9											
12									7.45	28	7	10	11											
13									8.15	28	7	10	11											
14									8.45	31	9	11	11											
15									9.15	31	9	11	11											
16									9.45	28	7	10	11											
17									10.15	28	7	10	11											
18									10.45	29	9	9	11											
19									11.15	30	9	10	11											
20									11.45	30	9	10	11											
21									12.15	30	9	10	11											
22									12.45	39	10	12	17											
23									13.15	39	7	14	18											
24									13.45	50	15	23	12											
25									14.15	24	15	25	10											
26									14.45	50	15	25	10											
27									15.15	27	11	8	11											
28		17.45	13.15		茶褐	細砂			16.15	50	15	25	10											
29									16.42	30														
30									17.15	30														
31									17.45															



ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立幕張西小学校エレベータ設置地質調査外業務委託

ボーリング№

事業・工事名 千葉市立幕張西小学校

シートの№

ボーリング名	No. 1			調査位置	千葉県美浜区幕張西2丁目8番1号						北緯	35° 39' 54.5"			
発注機関	千葉県都市局建築部営繕課					調査期間	平成 23年 8月 8日 ~ 23年 8月 10日					東経	140° 2' 17.4"		
調査業者名				主任技師				現場代理人	コ ア 鑑 定 者			ボーリング責任者			
孔口標高	KBM +0.10m	角 	方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	ワイビーエム YBM-05DA2	ハンマー 落下用具	半自動型				
総掘進長	28.45m							度			エンジン	ヤンマー NFD9-K	ポンプ	カノボーリング V6-B	

[illegible]