

ボーリング柱状図

調査名 千葉市消防団第11分団3部器具置場改築地質調査業務委託

ボーリングNo. 53403200001

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	B-1	調査位置	千葉市若葉区中野町2366-1の一部	北緯	35° 35' 00.2000"
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課	調査期間	平成18年 6月14日～平成18年 6月14日	東経	140° 15' 30.0000"
調査業者名		主任技師		現場	
孔口標高	KBM -0.23m	角	180° 上下 0°	方	0°北 270°西 0°東 180°南
総掘進長	10.39m	度	0°	向	0°鉛直 90°
試験機	D-1-B	ハンマー 落下用具	トンビ	ポンプ	カノーV-6
エンジン	NS-75				

標尺 m	層厚 m	深度 m	柱状 図	土質 区分	色調	相対 密度	相対 稠度	記 事	粒度試験による土質区分	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験			原位置試験		試料採取 番号	室内 試験 月日	掘 進 日
											深 度 m	10cm毎の 打撃回数	打撃 回数 / 貫入量	深 度 m	試 験 名 及 び 結 果			
1	-1.93	1.70	1.70	盛土	褐灰			最上部砕石0.20m、以深コンクリート片・木片混入 有機質シルト主体、含水量中～多		6/14 1.80	1.15	1/33	1/33					
2	-2.83	0.90	2.60	シルト	褐灰		非常に軟らかい	含水量中～多、全体にやや均質である、有機質シルト主体			2.15	1/35	1/35					
3				有機質粘土	褐			含水量多粘着力大位、全体にやや不均質である、軟弱である			3.15	0/32	0/32					
4	-4.33	1.50	4.10	砂混りシルト	黄褐		硬い	含水量中位、色調不統一、全般にやや不均質である 硬質シルトをシーム状に挟む			4.15	1/30	4/30					
5	-5.73	1.40	5.50	シルト混り細砂	黄褐		中ぐらい	色調不統一、含水量中位、互層状にシルト分含む 粒子均一、比較的密である			5.15	4/30	15/30					
6	-6.93	1.20	6.70	細砂	黄褐		中ぐらい～非常に密な	粒子均一、含水量中～多 全体に極密である			6.15	6/30	21/30					
7											7.15	6/30	20/30					
8											8.15	10/30	33/30					
9											9.15	14/29	50/29					
10	-10.62	3.69	10.39								10.15	16/24	50/24					
11											10.39							